

**Programa SOL - Formato PLAN DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO**

**EMPRESA: TERNIUM COLOMBIA**

AREA O SECCIÓN: MANTENIMIENTO

SUPERVISOR: Guillermo Lòpez





Fecha de la inspección: ABRIL 18 DE 2011











**COLMENA**  
*vida y riesgos profesionales*



Responsable (s) de la Inspección: Martha C. Lopez y Yesica Serna

Trabajador presente en la inspección: Mauricio Velez (practicante)

LUGAR	INSPECCION			ITEM No	SITUACIÓN ENCONTRADA	RECOMENDACIÓN	RESPONSABLES	IMAGEN
	S	O	L					
	X			1	La careta del esmeril es comparatida con la pulidora.	Adquirir careta para laborar en el esmeril y colocarla al lado de la señalizacion	GUILLERMO LOPEZ	
	X			2	Falta señalar: gabinetes, elementos de proteccion personal, cajones de herramientas, aire comprimido, baños, extintor de solkaflan, señalizacion prohibición de ingreso de personal ajeno a la seccion, señalizacion de productos quimicos, señalizacion de materiales, señalizacion de inflamable y prohibido fumar	* Señalizar gabinetes * Señalizar elementos de proteccion personal * Señalizar cajones de herramientas *Señalizar aire comprimido *Señalizar extintores *Colocar señalizacion de prohibido el ingreso de personal ajeno a la seccion *Señalizar productos quimicos *Señalizar materiales *Colocar señalizacion	MAURICIO VELEZ / MARTHA CECILIA LOPEZ	 
	X			3	El aviso de trabajo en caliente y la señalización de normas de seguridad no esta en buen estado	Cambiar la señalizacion de trabajo en caliente y de normas de seguridad	MAURICIO VELEZ / MARTHA CECILIA LOPEZ	

X			4	<p>El almacenamiento de chatarra, la zona de pintura y la zona de basuras se encuentran sin demarcar.</p> <p>La zona de soldadura y pintura definirla ya que se encuentra diferente material allí almacenado (andamios, carretillas, material, maquinas sin uso)</p>	<p>Demarcar las zonas de chatarra, pintura y la zona de basuras.</p> <p>La zona de soldadura y pintura darle orden y definirla.</p> <p>Clasificar el material existente.</p>	GUILLERMO LOPEZ	
X			5	<p>Extintor y camilla sin señalizar</p>	<p>Señalizar el extintor solkaflan y camilla</p>	MAURICIO VELEZ / MARTHA CECILIA LOPEZ	
X			6	<p>Los empleados no saben como manipular el extintor y no conocen del plan de emergencia</p>	<p>Capacitar a los empleados sobre manejo de extintores y plan de emergencias</p>	ESTEBAN MUÑOZ	
X			7	<p>Falta tarjeta de emergencia en sustancias quimicas.</p> <p>Falta sustancias quimicas por rotular.</p> <p>Disposicion inadecuada de canecas</p> <p>Ubicar productos quimicos</p> <p>Se encuentran sustancias quimicas en envases de cocacola</p>	<p>Rotular, ubicar todas las sustancias quimicas y darle su respectiva hoja de seguridad.</p> <p>Darle una disposicion adecuada a las canecas vacias.</p> <p>Estandarizar los recipientes para las sustancias químicas</p>	YESIKA JARAMILLO / MAURICIO VELEZ / MARTHA CECILIA LOPEZ	 
	X		8	<p>Lugares con objetos personales que no deberian estar en este lugar</p>	<p>Darles a los empleados un respectivo lugar para que guarden sus elementos personales</p> <p>NOTA: INFORMAR AL PERSONAL CUANDO SE REALIZARA Y EN QUE CONSISTE</p>	DORIAN TOBON	

	X		9	Se encuentran dos dispensadores de agua en desuso y mal ubicados. Se encuentran maquinas en mal estado como sin fin, polipasto y silla	Las máquinas que no se encuentran en servicio darles un lugar para almacenarlas y una disposición final y las máquinas que se encuentran en mantenimiento adecuarles un lugar para su almacenamiento mientras se les hace el debido mantenimiento	DORIAN TOBON/ GUILLERMO LOPEZ	 
	X		10	Taladro en mal estado junque mal ubicado Herramientas sucias y en diferentes lugares	Se reemplazara el mandril del taladro, ubicar el junque en la de soldadura y retirar el soporte de la iluminación del torno.	ALDEMAR HERNANDEZ	
	X		11	No cumple la zona de pintura por que no hay pasillos y se encuentran obstruidos con objetos	Señalizar los pasillos del área de soldadura y pintura y despejar los pasillos	GUILLERMO LOPEZ	
	X		12	Puerta de entrada para la oficina de mantenimiento en mal estado y las paredes y pisos se encuentran sucios	Cambiar puerta de entrada a la oficina y hacerle aseo a todo el área de mantenimiento pintar	GUILLERMO LOPEZ	
	X		13	Faltan equipos por reparar	Elabora un listado de los equipos obsoletos o en desuso para definir su ubicación o disposición.	ALDEMAR HERNANDEZ	
	X		14	Falta rotular las estanterías	Roturar todos los materiales que se encuentran en la estanterías para así darle un correcto uso.	MAURICIO VELEZ / MARTHA CECILIA LOPEZ	

		X		15	Señalización de eslingas	Definir el destino de las eslingas que están en la zona de soldaduras.	ALDEMAR HERNANDEZ	
		X		16	Falta señalización en la zona restringida	Realizar la debida señalización de prohibido el ingreso de personal ajeno a la sección	MAURICIO VELEZ / MARTHA CECILIA LOPEZ	
			X	17	Los implementos de aseo están mal ubicados	Señalizar y ubicar los implementos de aseo	MAURICIO VELEZ / MARTHA CECILIA LOPEZ	
			X	18	No se hace la debida separacion de los residuos	Realizar y dar capacitaciones a los empleados sobre la debida separacion de los residuos	MARTHA CECILIA LOPEZ	

**SIGNOS CONVENCIONALES:**    **S: Seguridad**                      **O: Orden**

