



Figura 51: Estación CPL53, Sector Relleno Sanitario de Pereira. Se aprecia material arcilloso de color blanco alineado como si fuera el relleno de una fractura o diaclasa. Se observa también como el horizonte 1 se mezcla con el horizonte que lo subyace.