



**Figura 10:** Diaclasa afectando materiales del Cuaternario en excavación para reparación de la tubería del acueducto de la ciudad de Pereira, en los barrios San Luis y Villa Colombia. La localización de este sitio se encuentra en la Figura 2, capítulo 1 del documento principal. Foto suministrada por el ingeniero civil Enrique Luis Macía G.